

**برايمر سينتيتيك ١١٢١٣**

<b>الوصف:</b>	برايمر سينتيتيك سريع الجفاف مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية و المخصبات الفنية بعناصر مقاومة للصدأ.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاومة عالية للتآكل و الصدأ لفترات طويلة.</li> <li>• يعطى قوة و حماية عالية جداً للأسطح المدهونة.</li> <li>• ذو مرونة و قوة إلتصاق ومقاومة عالية للخدش.</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> </ul>
<b>أوجه الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم فى دهان الأسطح الحديدية المختلفة.</li> <li>• يستخدم فى دهان الجمالونات و الشدات و الأساسات المعدنية.</li> <li>• يستخدم فى دهان مواسير الغاز الطبيعى.</li> <li>• يستخدم فى دهان مواسير المياه.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر بجميع الألوان.
<b>المظهر النهائى:</b>	مطفى.
<b>الكثافة النوعية:</b>	١,٣٠ ± ٠,١ جرام / سم <sup>٢</sup>
<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>	٥٠ % (للألوان الخفيفة) .
<b>نسبة المواد الصلبة بالوزن:</b>	٧١ %.
<b>معدل الفرد نظرياً:</b>	٦ - ٧ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
<b>سمك الفليم (أثناء الدهان):</b>	١٠٠ ميكرون.
<b>سمك الفليم جاف:</b>	٥٠ ميكرون.
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ١٥ - ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٢</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٢</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٢</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
<b>الصلاحية:</b>	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثرباكين رقم ١١٢١٦.
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى:</li> <li>فتحة الرش: ١-٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>• فرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة): التخفيف: ٥ - ١٠ %</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم إزالة الأتربة و الزيوت و الشحوم.</li> <li>• يتم إزالة الصدأ بالفرشاة و السلك الجاف أو إستخدام مذيب</li> <li>أو مزيل مناسب للصدأ مع الصنفرة.</li> </ul>