

**دهان بولى يوريثان ١٠٧٣٥**

<b>الوصف:</b>	دهان بولى يوريثان ذو مكونين عالى الجودة مصنع من أجود أنواع راتنجات الإكريليك.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعطى لمعة عالية.</li> <li>• يستخدم للأعمال الداخلية والخارجية.</li> <li>• يعطى صلابة وثبات للألوان.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• قوة إلتصاق عالية على مختلف الأسطح.</li> </ul>
<b>أوجه الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والفيبر والبلاستيك التى تم تجهيزها بالبرايمر المناسب.</li> <li>• يستخدم كدهان نهائى لوسائل النقل المختلفة.</li> <li>• يستخدم كدهان نهائى للتنكات البترولية والبحرية.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
<b>المظهر النهائى:</b>	عالى اللمعة.
<b>الكثافة النوعية:</b>	١,٢٦ جرام / سم <sup>٣</sup>
<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>	٦٢ % (تقريباً).
<b>معدل الفرد نظرياً:</b>	٨ - ١٠ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٣٥ ميكرون).
<b>سمك الفليم (أثناء الدهان):</b>	٨٠ ميكرون.
<b>سمك الفيلم جاف:</b>	٥٠ ميكرون.
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٦ - ٨ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة</li> </ul>
<b>الصلاحيّة:</b>	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثرباكين رقم ١٠٨٦٩ أو ١٠٧٢٢.
<b>المصطب المستخدم:</b>	مصطب باكين ١١٠١٢ أو ١٠٨ خارجى أو ١٠٤ داخلى.
<b>المصطب المستخدم:</b>	٤ (دهان): ١ (مصطب) وزناً.
<b>نسبة الخلط:</b>	٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م <sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: بدون مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢١ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ - ٢٠٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٥% مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>• فرشاة أو الرولة: من صفر - ١٥% مخفف.</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.