

**دهان أجور إنامل ٣٤٥٢ + مصلب ٤٦١**

<b>الوصف:</b>	دهان أجور إيبوكسى على الجودة ذو مكونين مصنع من أجود أنواع إلابوكسيات.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعطى لمعة عالية و ثابتة.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• مرونة و صلابة عالية.</li> <li>• مقاومة عالية للاحتكاك.</li> <li>• مقاومة عالية للعوامل الجوية و خاصة البيئة البحرية.</li> </ul>
<b>أوجه الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم كطبقة نهائية لدهان المعادن و الخزانات و المواسير.</li> <li>• ينصح بإستخدامه فى دهان التنكات البحرية و البترولية.</li> <li>• يستخدم لدهان الأسطح المعدنية و الأسمنتية و يعطى لها درجة حماية عالية.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
<b>المظهر النهائى:</b>	شديد اللمعة.
<b>الكثافة النوعية:</b>	١,٢٥ جرام / سم <sup>٣</sup>
<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>	٥٨% (تقريباً).
<b>معدل الفرد نظرياً:</b>	٧ - ٨ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٦٠ ميكرون).
<b>سك الفليم (أثناء الدهان):</b>	٨٠ - ١٠٠ ميكرون.
<b>سك الفليم جاف:</b>	٥٠ - ٦٠ ميكرون.
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٦ - ٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
<b>الصلاحية:</b>	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثتر باكين رقم ٣٤٥٥ أو ١٠٣٧٨.
<b>المصلب المستخدم:</b>	مصلب باكين رقم ٤٦١.
<b>نسبة الخلط:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزناً: ٤ (دهان): ١ (مصلب).</li> <li>• حجماً: ٣ (دهان): ١ (مصلب).</li> </ul>
<b>صلاحية الكمية المخلوطة:</b>	١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية).
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢٠ بوصة. - ضغط الرش: ١٥٠ بار.</li> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار.</li> <li>• الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة):</li> <li>• من صفر - ١٠% مخفف.</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات.</li> <li>• و أن يكون مدهون بالبائى المناسب.</li> </ul>